

- * Silkemat lak
- * Til ude og inde
- * Træ-fugtregulerende
- * Til maling af vinduer og beskyttelse af ud- indvendigt træ

DINOVA **VENTILACK ALKYD D-24**



PRODUKTBEKRIVELSE

Anvendelsesområde

Træ-fugtregulerende specialmaling til vinduer og træværk der kan anvendes inde og ude.

Materialebasis

Aromafri specialalkydharz

MAL-kode (1993)

2-1

VOC-indhold

EU grænseværdi (kategori A/d)
300 g/l (2010)
Indhold i dette produkt: Max 300 g.

Emballagestørrelse

750 ml. og 2,5 liter.

Opbevaring

Køligt, men frostfrit.

Beskyttelsesanvisninger

Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGENSKABER

- * Aromafri
- * Bestandig over for gængse rengøringsmidler
- * God forarbejdning
- * God flydeevne
- * Diffusionsåben
- * Træ-fugtregulerende
- * Hurtigtørrende
- * Vejrbestandig

Glans

Silkemat. Ca glans 25.

Farver

Hvid.
Kan indtones i DinoMix anlæg.

Bemærk:

Ved intensive og mørke farvetoner kan der opstå en midlertidig pigmentafrivning. Om nødvendigt forsegles overfladen med en vandig klarlak.

Vægtfylde

Ca. 1,23 g/cm³
alt efter farvetone.

FORARBEJDNING

Behandlingsopbygning

Grundning, mellem og slutbehandling foretages med Dinova Ventilack D-24. Ubehandlet træ grundes med Dinova Trægrunder

Forbrug

Ca. 120ml/m² pr. arbejds gang. Forbruget varierer med underlagets type og beskaffenhed. Det nøjagtige forbrug bestemmes kun ved prøvepåføring, hvor således også udfaldskrav fastsættes.

Fremgangsmåde

Påføres med kunststofpensel, rulle eller sprøjte.

Grundig omrøring før brug og påføres ufortyndet.

Ved manuel påføring på større overflader påføres lakken med korthåret (tekstureret) polyamid nylonrulle, hvorefter der straks efterrulles eller forslættes med skumrulle eller en syntetisk pensel.

Forarbejdningstemperatur

Luft- og underlagstemperatur min. +5°C.

Tørretid

+20°C og 65% RF:

Støvtør efter ca. 2 timer.

Kan overmales efter 10-12 timer.

Lavere temperatur og højere fugtighed øger tørretiden.

I tørretiden skal den behandlede overflade beskyttes mod fugt for at undgå fejl i overflade eller vedhæftning.

Rengøring

Værktøj rengøres med terpentin.

EGNEDE UNDERLAG

Underlaget skal før malingbehandlingen være bæredygtig, fri for smuds, løse dele, og fremstå ren, fast og tør.

Forbehandling og grunding afstemmes efter underlagstype.

Træ

Træfugt bør ikke overstige 15%.

Træoverflader slibes langs årene og rengøres. Udtrædende stoffer fjernes. Skarpe kanter fjernes.

Malede overflader:

Matteres.

Ikke bæredygtige lag fjernes.

BEMÆRK

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindelse og begrundes ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen.

Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produktens egnethed til det aktuelle formål.

Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.